

HARDWARE – SOFTWARE COMPATIBILITY TABLE



In This Appendix...

Hardware – Software Compatibility Table.....	C-2
--	-----

Hardware – Software Compatibility Table

*Direct*LOGIC CPUs require software versions to be compatible to enable proper function and programming capability. Please refer to the table below to ensure compatibility.

<i>Direct</i> LOGIC CPUs	<i>Direct</i> SOFT Version																	
	v1.12i	v2.0	v2.1	v2.2	v2.3	v2.3a	v2.4	v2.4a	v3.0	v4.0	v5.0	v5.1	v5.2	v5.3	v6.0	v6.1	v6.2	v6.3
DL05							Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
DL06										Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
DL130		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D2-230	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D2-240	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D2-250			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D2-250-1			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D2-260										Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D2-262																		Y
TI-325	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D3-330	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D3-330P	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TI-330S	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TI-335	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D3-340	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D3-350				Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TI-425	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D4-430	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
TI-435	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D4-440	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D4-450		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
D4-454																Y	Y	Y

(1) Partially compatible. The restriction is that the D2-250-1 local expansion I/O cannot be seen in *Direct*SOFT