

**ROTARY MOTOR CONTROLLER
NEUTRAL BUS CONNECTOR KIT**


CAT. No. 6603N

English

GENERAL INSTRUCTIONS

Attach bracket ② to frame ⑤ in position "A" or "B" in the enclosure base with screw ③. Attach tab ④ to bus ①. Push bus ① on the DIN rail ②. The open side of bus should face enclosure wall.

To be used with Cat Nos 664X33 & 664X43



**COMMANDE ROTATIVE DE MOTEUR
BORNE DE NEUTRE**


N° DE RÉF. 6603N

Français

DIRECTIVES GÉNÉRALES

Au moyen de la vis ③, fixer la bride ② au bâti ⑤ en position «A» ou «B» dans le boîtier. Fixer la patte ④ à la borne de neutre ①. Insérer la borne de neutre ① dans le rail DIN ②. La partie ouverte de la borne de neutre doit faire face à la paroi du boîtier.

Utiliser avec les N° de réf. 664X33 et 664X43



**DESCONECTADOR ROTATIVO DE MOTOR
BORNE DE NEUTRO**

NÚM DE CAT. 6603N

Español

INSTRUCCIONES GENERALES

Unir el soporte ② al marco ⑤ en los puntos "A" o "B" de la base de la caja con el tornillo ③. Unir la pestaña ④ al borne de neutro ①. Calzar el borne de neutro ① sobre el riel DIN ②. El lado abierto del borne de neutro debe quedar frente a la pared de la caja.

Para usar con núm. de cat. 664X33 y 664X43

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso. Esta garantía es válida sólo en México.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av. Coyoacán # 1051
México, D.F. 03100

Tel.: (5)575 - 2022
FAX: (5)559 - 8626



BRYANT

A Division of Hubbell Incorporated (Delaware)
185 Plains Road
Milford, CT 06460-8897
1-800-323-2792

4/99

PD1586

**ROTARY MOTOR CONTROLLER
NEUTRAL BUS CONNECTOR KIT**


CAT. No. 6603N

English

GENERAL INSTRUCTIONS

Attach bracket ② to frame ⑤ in position "A" or "B" in the enclosure base with screw ③. Attach tab ④ to bus ①. Push bus ① on the DIN rail ②. The open side of bus should face enclosure wall.

To be used with Cat Nos 664X33 & 664X43



**COMMANDE ROTATIVE DE MOTEUR
BORNE DE NEUTRE**


N° DE RÉF. 6603N

Français

DIRECTIVES GÉNÉRALES

Au moyen de la vis ③, fixer la bride ② au bâti ⑤ en position «A» ou «B» dans le boîtier. Fixer la patte ④ à la borne de neutre ①. Insérer la borne de neutre ① dans le rail DIN ②. La partie ouverte de la borne de neutre doit faire face à la paroi du boîtier.

Utiliser avec les N° de réf. 664X33 et 664X43



**DESCONECTADOR ROTATIVO DE MOTOR
BORNE DE NEUTRO**

NÚM DE CAT. 6603N

Español

INSTRUCCIONES GENERALES

Unir el soporte ② al marco ⑤ en los puntos "A" o "B" de la base de la caja con el tornillo ③. Unir la pestaña ④ al borne de neutro ①. Calzar el borne de neutro ① sobre el riel DIN ②. El lado abierto del borne de neutro debe quedar frente a la pared de la caja.

Para usar con núm. de cat. 664X33 y 664X43

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso. Esta garantía es válida sólo en México.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av. Coyoacán # 1051
México, D.F. 03100

Tel.: (5)575 - 2022
FAX: (5)559 - 8626



BRYANT

A Division of Hubbell Incorporated (Delaware)
185 Plains Road
Milford, CT 06460-8897
1-800-323-2792

4/99

PD1586