

# 調整手順書/ADJUSTMENT PROCEDURE MANUAL

Fuji F-Type Handle フランジハンドル駆動部調整手順麕

FUJI EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER FOR FUJI AUTO BREAKER and BW9F0JA

**編悶へだめこ。 レフーセを**取付級、 ベンドラ媒作を数回作で、 ブレーカが ON, OFF, RESET Ŋ 帲 L1 Q1 r を必ず

環常がなければ、別縄取扱説明魯の"3. 操作方法" **物が鰐ゆへがかこ。** 

ブレーカがONであない場合は、ON調整中原に従い調整してください。


プレーカがRESETできない場合は、RESET調整手頭に従い調整してください。

confirm if the MCCB or ELCB could be turned ON, OFF and RESET certainly After the MCCB or ELCB are mounted the box, operate the operation handle several times to

If there is no problem, read "3. operation" of the attached instruction manual

When the MCCB or ELCB can not be turned ON, adjust it according to an ON operation adjustment procedure.

When the MCCB or ELCB can not be turned RESET, adjust it according to an OFF operation adjustment procedure.



### ON調麴中

脳関部調整の際は、必ず領権を口てへたない。


プレーおをONし、崇作ペンドルをON在簡エンドの問題へださい。(図1)

ö'n ωN ]密(スライドベース)を描し上げたへだねい。 ]恕(スライドベースとブレーセベンドチの窓) (図 2) に際題がないことを確認

4 スライドベースの位置を保持できるように、 国 鍣のダブルナットを締め付 **ゆの状態を保持したくだない。** 

**ブフーおがONであることを路認つたへだない。 ひんへがねこ。(緒台でラク3.5~4.0N・m)** 

თ თ もし、ONできない場合は、ONできるまで国 部ダブルナットを電源側に締



スライドベース

周海宮 LINE Slide base

# ON operation adjustment procedure

Stand the box and when the mechanism of handle is adjusted.

Turn the MCCB or ELCB ON and hold the operation handle at the ON position. (See fig. 1)

Push up 2 (Slide base). (See fig.2)

ω

 $\omega \,\dot{\nu}$ Maintain the state and confirm that there is no gap 3 base and the handle of MCCB or ELCB). (during a slide

4 Tighten double nuts of 4 to able to maintain the position of base. (Tightening torque:3.5 $\sim$ 4.0N·m) # slide


თ თ Confirm the MCCB or ELCB can be turned ON after adjustment

If the MCCB or ELCB can not be turned ON, tighten nuts of 4 toward line side until the MCCB ELCB can be turned ON

过位包

LOAD

Fig.2



脳御路魑骸の際は、必ず紙織を口てたください。

RESET調整手

ブワーカをTRIPさもてくだない。(図4) 薬作ハンドルをON薬作したへださい。(図3)

図3

はらに、ナシャの2回積分額あたへだない。

**やの欲、ダブラナットを締め行けたへだない。** 

(落台トラクは3.5~4.0N·m)

**④部ナットをブレーカがRESETするまで気荷側に締めます。** フランジハンドルをOFF-endまで媒介してへださい。

(図5)

LNE

調整終了後、ブレーカをLKIPさせ、KESELできることを必ず確認へだおい。



Operate the operation handle in ON end. (See fig.3)

Turn the MCCB or ELCB TRIP. (See fig.4)

RESET operation adjustment procedure


その位置が、RESET位置になります。

ナットの缔合中に、ブレーカのRESET哲が「カチッ」と聞こえます。

Tighten a nut of 
☐ toward load side until the MCCB or ELCB Operate the operation handle to position of OFF-end. (See fig.5)

are





ĊΊ

be turned RESET after adjustment.

Turn the MCCB or ELCB TRIP and Confirm the MCCB or ELCB can

Afterword tighten double nuts of 4. (Tightening torque: 3.5~4.0N·m)

Beside, Tighten a nut for 2 turns.

turned RESET.

is RESET position. The reset sound is click sound.

#### NOTE

The position that the reset sound is heard during tightening a nut.

OFF-end

#### い蟹の

本調敷手原樹は、 最終使用者保守責任者のお手元に必ず届くよう十分にご配慮ください。

#### NOTE

Be sure to keep this adjustment procedure manual by a person in charge of maintenance of the products.

## 富士電機機器制御株式会社

₩103-0011

東京超中央区日本橋大伝馬町5磨7時 三井年友銀行人房町ピル 鶴 鰡:(03)5847-8060 FAX:(03)5847-8182

Name of the state of the state

URL http://www.fujielectric.co.jp/fcs/

### & Systems Co., Ltd. Fuji Electric FA Components

Phone 5-7, Nihonbashi Odemma-cho, Mitsui Sumitomo Bank Ningyo-cho Bldg., Tokyo 103-0011, Japan : +81-3-5847-8060 Chuo-ku